IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE FEBRERO

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en la oficina realizando sus actividades administrativas, estaba sentada en la silla cuando fue a girar hacia el lado derecho del escritorio la punta del cajón que se encuentra afilada, rozo con la rodilla izquierda, ocasionándole una herida profunda con el mismo, ocasionándole dolor e inflamación en la misma.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES **202 investigación insuficiente respeto a las materias y a los equipos (borde de los cajones del escritorio)**	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** **020 Áspero, tosco (escritorio)** **025 agudo, cortante (cajones del escritorio con filo)**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 Capacidad mental/psicológica inadecuada 108 Bajo Tiempo De Reacción.	**200 NO ASEGURAR O ADVERTIR** **202 omitir el cierre del equipo de no está en uso (no cerro bien el cajón del escritorio)**

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Solicitar al área de almacén realizar las adecuaciones al escritorio, para evitar riesgos en el personal. Emitir recomendaciones al personal de autocuidado, enfatizando en la prevención de riesgos.
- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando la actividad de acompañamiento a la alta dirección a la fase II del acueducto complementario, al ir caminando había unas escaleras y dio un paso en falso lo que ocasiono que se le doblara el tobillo del pie derecho, ocasionándole mucho dolor

El trabajador se encontraba desplazándose para barrio boquerón a socializar unos temas con la comunidad al momento de estar caminando al dar un paso en un escalón se dobla el tobillo del pie derecho presenta dolor

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓLICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción 500 FALTA DE HABILIDAD 503 Operación esporádica(No realiza esas labores frecuentemente)	030 Resbaloso (Se evidenciaron lluvias los días previos al suceso) 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRAS PARTE 299 Riesgos Ambientales no especificados en otra parte 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIRORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 640 Riesgos naturales (Riesgos de terrenos irregulares e inestables).
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N,A	50 OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL SEGURO (calzado liso) 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador enfatizando la prevención de caídas a un mismo nivel

- Actualizar IPEVR del proceso Financiero

- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre los hallazgos en la investigación del accidente de trabajo, mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva, de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba laborando en el sector de Primavera norte, realizando la instalación de una tubería de alcantarillado de 14 pulgadas, al llegar el compresor en la TURBO se requería mover el compresor más cerca de la obra que estaban realizando, para poder desengancharlo se requiere el apoyo de tres o cuatro personas, al estar realizando esta actividad entre todos, el compresor se corre lo que ocasiona que caiga y con la varilla donde va enganchado se aprisiona los dedos tercer, cuarto y quinto de la mano derecha,

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
00 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES ***006 Programación o planificación insuficiente del trabajo*** ***100 INGENIERÍA INADECUADA*** ***102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos / ergonómicos (Posturas de trabajo inadecuadas)*** ***105 Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar (No planificaron el traslado del compresor)*** ***200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES*** ***207 Manejo inadecuado de los materiales (Manipulación errónea de la manguera del compresor)*** ***209 Transporte inadecuado de los materiales***	**200 RIESGOS AMBIENTALES ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** **250 Insuficiente espacio de trabajo (El equipo tuvo que trasladarse manualmente)** **300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS** **340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓLICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción 200 TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA 209 Restricción de movimiento 500 FALTA DE HABILIDAD 503 Operación esporádica	**050 LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTE O REPARACIÓN DE EQUIPO MÓVIL ELÉCTRICO O DE PRESIÓN** **052 Limpiar, lubricar, ajustar, etc., equipo en movimiento (Compresor)** **200 NO ASEGURAR O ADVERTIR** **205 soltar o mover pesos, etc., sin dar aviso o advertencia adecuada** **350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** **353 Agarrar los objetos inseguramente** **355 Agarrar los objetos en forma errada**

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Remitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado enfatizando en la manipulación adecuada de cargas
- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

- Actualizar la matriz de peligros, evaluación y valoración del riesgos del proceso

- Revisión por parte del supervisor de la actividad, con el fin de verificar las áreas de trabajo

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE MARZO

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en el barrio Santa Ana realizando el sondeo de una tubería, al ir a revisar un pozo que se encontraba en la zona verde, había un templete sosteniendo unas matas y al tocarlo se reventó y le pego en el casco y reboto contra un palo y luego le pego en el ojo izquierdo, ocasionándole dolor

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
00 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓLICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción	100 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO 110 Carencia de equipo de protección personal necesario (ausencia de monógafas) 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS 620 Predios o cosas defectuosas de extraños
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES Falta de supervisión por parte del supervisor de la actividad	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador enfatizando en la prevención de accidentes de trabajo y la importancia de inspección de las áreas de trabajo antes del inicio de las actividades,

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Actualizar matriz de peligros y riesgos del proceso de Gestión Alcantarillado

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Trabajador se encontraba en la oficina de planta, al entrar al baño éste se encuentra mojado, se desliza para no dejarse caer, hace una mala fuerza, lo que ocasiona dolor en la base de la columna

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 INGENIERÍA INADECUADA 102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos 103 Estándares, especificaciones y/o criterios de diseños inadecuados 200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES 206 Comunicación inadecuada de las informaciones sobre aspectos de seguridad y salud	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 015 Diseñado inadecuadamente 030 Resbaloso (El piso del área en dónde se deslizó) 200 RIESGOS AMBIENTALE SON ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 220 Espacios inadecuados para movimientos de personas o objetos
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA 001 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. Inadecuados 100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción Exceso de confianza	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES 500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA 506 Correr (La velocidad en la que se dirigió al baño

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Solicitar al Proceso de Gestión de Recursos Físicos Servicios Generales, la adecuación del ingreso a los baños de la planta de tratamiento No. 02, con el fin de evitar riesgos la personal.

- Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo, IPEVR de los procesos de Agua Potable.

- Emitir recomendaciones ala trabajador de auto cuidado, enfatizando en prevención al ingreso del área del baño ubicado en la planta de tratamiento No. 02.

- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba realizando sus funciones de limpieza de redes de alcantarillado, como limpieza de pozos, sumideros en el sector de la ciudadela comfenalco, al levantar la tapa del pozo con la barra, inclinó la barra y sintió una punzada en la cintura, quedando con mucho dolor

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 INGENIERÍA INADECUADA 102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos 105 Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 400 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 401 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 402 Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos	300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 320 Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos 340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
200 TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA 204 Fatiga debido a la sobrecarga sensorial 300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 302 Fatiga debida a la carga o las limitaciones de tiempo de la tarea mental	200 NO ASEGURAR O ADVERTIR 205 Soltar o mover pesos, etc., sin dar aviso o advertencia adecuada 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO 353 Agarrar los objetos inseguramente

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el manejo de cargas y la importancia del el reporte de los accidentes de trabajo.

- Brindar capacitación al personal en higiene postural y manejo de cargas

- Actualizar Matriz de Identificación de Peligros y valoración del Riesgo del proceso de gestión Alcantarillado

- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.